

Wir haben letztes Jahr die Bojen der Fischreiser vom Fischerverein Arbon erneuern müssen.

Alle drei Bojen sind in kurzer Zeit abgerissen und mussten samt Kette ersetzt werden. Nach längeren Abklärungen bezüglich des benötigten Materials, konnte dieses beschafft werden. Die Ausbringung der Bojen und Ketten wurde zusammen mit der Seepolizei organisiert, so dass für das Ausbringen keine zusätzlichen Kosten entstanden sind. Die Materialkosten für Bojen, Kette und Schänkel beliefen sich auf CHF 2131.70.

Die Bojen sind zur Kennzeichnung der Fischreise vorgeschrieben und sind somit fester Bestandteil von Unterhaltsarbeiten. Deshalb beantrage ich mit diesem Schreiben finanzielle Unterstützung für 50% der Materialkosten.